


• WARM MOVING PANEL H.O.I.



Pedana a riscaldamento elettrico industriale modulare, progettata e realizzata in Italia.

La pedana permette di scaldare in sicurezza postazioni di lavoro anche negli ambienti industriali più ostili.

Ideale l'impiego in ambienti industriali pesanti o umidi (Foto 1).

Ad esempio: meccanica, plastica, verniciature varie, confezionamento alimenti secchi ecc.

Scalda solo dove e quando serve, senza emettere alcun rumore e senza muovere polveri, offrendo, nell'immediato, l'impagabile e salutare sensazione del pavimento riscaldato, con consumi ridotti.

La temperatura raggiunta in superficie va dai 35 ai 40 °C.

La sua modularità consente di realizzare isole riscaldate di ampia superficie attraverso la connessione di più moduli riscaldanti (Optional foglio 2 di 2).

L'intera carcassa esterna è in acciaio zincato antiscivolo e garantisce una protezione da umidità e agenti chimici di varia natura.

La capsula interna è in ABS sigillata con grado di protezione IP65.

La robusta struttura permette il passaggio di transpallet con carichi fino a 10 ton/mq.




Tensione alimentazione	V	220-240
Potenza max modulo*	W/mq	180 240
Potenza max al mq*	W/mq	260 350
Larghezza - Lunghezza - Altezza	mm	550x1.260x40

* La potenza indicata è quella massima nominale se il modulo viene connesso all'alimentazione senza alcun dispositivo di regolazione.

• WARM MOVING PANEL H.O.I.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE E SEQUENZA DI AGGANCIO




I connettori impiegati nei pannelli Hot Out Iron sono MC4 WATERPROOF certificati e garantiti.



L'innesco dei connettori è a pressione. Il collegamento si fa manualmente senza l'utilizzo di crimpatrici.

Assicurarsi che il componente A sia completamente inserito nel componente B.

Il collegamento tra A e B non ha un ordine di polarità tra i due pannelli.



4 MODULI



E' possibile collegare i pannelli modularmente anche di testa per creare la piattaforma riscaldata che più si adatta alle vostre esigenze.

Nell'angolo di ciascun case sono presenti degli inserti filettati necessari per rendere solida l'intera pedana posata.



**2 MODULI
(PERIMETRO PEDANA)**



Utilizzare le piastrine di giunzione che possono essere a 4 asole per il collegamento meccanico di 4 moduli oppure a 2 asole per il collegamento meccanico di 2 moduli (solitamente a perimetro pedana).